

sklepień znajdujących się w części zachodnio – północnej oraz skośnej ściany dwu-łukowej podtrzymującej sklepienia w drugim od południa przęśle części zachodniej. Elementy te należy zachować i potraktować, jak świadka historii II połowy XX wieku.

- **Niejasna** jest sytuacja krótkiej, wąskiej ściany podłużnej (parawanu), dostawionej do muru zachodniego, znajdującej się w II przęśle od południa między podłużnymi ścianami XVII – wiecznymi. Trudno zdecydowanie określić, czy jest to cegła maszynowa, czy ręcznie wyrabiana, ale fuga z pewnością jest wapienna, dobrej jakości i przypomina spoinę oryginalną. Prawdopodobnie element ten jest najwcześniejszą ścianą XIX – wieczną i należy ją uszanować.



dr Ewa Jachnicka
Konserwator Dziel Sztuki
upr. nr WKZ 4061/94
ZPAP nr 15373